



Официальный сайт

Западное межрегиональное
следственное управление на транспорте
Следственного комитета Российской Федерации

В Тамбовской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда



Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

Следствием установлено, что в октябре прошлого года газорезчик, находясь на рабочем месте в тепловозосборочном цеху, выполнял газорезательные работы на тепловозе без средств индивидуальной защиты, в ходе которых с помощью керосино-кислородного резака срезал болты крепления коллекторов.

В ходе выполнения вышеуказанных работ, воспламенился рукав подачи, после чего горящий керосин попал на верхнюю одежду пострадавшего, в результате чего последний получил телесные термические ожоги общей площадью 22% поверхности тела, осложнившиеся развитием ожоговой болезни, шока 1-ой степени, которые согласно судебно-медицинской экспертизы квалифицируются как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.



Официальный сайт

Западное межрегиональное
следственное управление на транспорте
Следственного комитета Российской Федерации

Следствие продолжает сбор доказательственной базы и расследование уголовного дела.

18 Июня 2020

Адрес страницы: <https://zmsut.sledcom.ru/news/item/1474508>